

Alumat Frey GmbH

Im Hart 10

87600 Kaufbeuren

Betrifft : BV Zellescher Weg Dresden.

Meine Tischlerei hat im Jahr 2010 das erste mal Magnet-Doppeldichtungen eingebaut. Wir hatten aber keine Möglichkeit bauseits die Dichtheit zu prüfen.

Nach der Übernahme und Eröffnung kam im August der folgenschwere Tag mit dem defekten Heißwassersanschluss. So lief die ganze Nacht das heiße Wasser in die neuen Kindergartenräume von einer Fläche von 1250 m².

Der Hausmeister der am folgenden morgen das Gelände betrat wunderte sich über die beschlagenden Scheiben.

Als er die erste Tür öffnete strömte ihm das heiße Wasser Entgegen.

Unsere Türen mit den Magnetdoppeldichtungen hatten also den Dichtheitstest bestanden .

Nur hätten wir gern das mit einem anderen Test durchgeführt. Die gesamte Inneneinrichtung mit Innentüren wurde ausgebaut. Heizungsbauer hat hoffentlich gute Versicherung.

Tischlermeister
Dietmar Hubein

